Rimuovere ruggine o ossidazioni di pietre contenenti minerali ferrosi

Formulato specifico.

Rimuove ruggine ed ossidazioni da pietre naturali.
Consigliato ai professionisti del marmo, per eliminare i residui di limaia dopo il taglio e le ossidazioni dovute al contatto con materiali metallici.

Idoneo per beole, quarziti, granito, serizzo, pietra vulcanica e tutti i materiali lapidei contenenti minerali ferrosi che - a contatto con umidità costante o acqua presente negli impasti di posa - tendono ad ossidarsi, dando origine ad alonature giallastre.

Non applicare su marmi lucidi e materiali contenenti calcite.

Bagnare la superficie prima dell'applicazione.
Applicare puro. Lasciar agire per 15 minuti e risciacquare con abbondante acqua.
Non lasciar asciugare il prodotto sulla superficie: l'assorbimento può creare aloni scuri.
Successivamente al trattamento si consiglia un lavaggio neutralizzante con il prodotto **P.2.2**.

Resa: da 1 a 10 m^2 con un litro di prodotto.